

Concernant le feedback Axxios, TEST USINAGE 2016

Nous avons constaté en redémarrant les productions suite à la mise en place du système AXS :

- ✓ Modification de la planche
- ✓ Diminution des vibrations visibles sur les pièces usinées
- ✓ États de surfaces plus homogènes
- ✓ Sensible augmentation de la durée de vie des outils de coupe

La planche est la partie la plus fine de la pièce, c'est une épaisseur, elle est usinée par 2 outils, (un outil usine l'intérieur et l'autre l'extérieur, l'extérieur étant la face de coupe)

Cette planche est obtenue par l'élasticité de la matière ainsi que les tensions qui s'y rapportent, les outils de coupe et la programmation ont aussi leur importance. Sur ce point et sur ce test, des capteurs AXS ont été mis, rien d'autre n'a été modifié.

Les constatations positives ont été immédiates suite au redémarrage machine. La durée de vie accrue des outils de coupe s'est confirmée après plusieurs mois de test.

Je vous souhaite une excellente journée.

V. D.

Sonceboz, le 4 août 2016

